

SEMI AUTO MODEL 222 12/20 GA

Bei Zuführprobleme mit schwacher Ladung
einfach den Ring Teil Nr.: 63 ausbauen.

